


УЗЕЛ 14

Укладка гибкой черепицы на конической поверхности

Схема выкраивания элементов



- 1 – выкроенные элементы черепицы;
- 2 – фиксирующий гвоздь;
- 3 – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
- 4 – металлический колпак;
- 5 – основание под черепицу: фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной 3–5 мм в зависимости от кривизны поверхности в 2–3 слоя;
- 6 – саморез.

Примечание: также см. стр. 133 «Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы на криволинейных поверхностях».